


CARTA DE TRAZABILIDAD, MAGNITUD: PRESIÓN Y VACÍO RELATIVO (Y DIFERENCIAL)



Simbología:

 Trazabilidad metroológica del sistema de medición
 Referencia genérica a las constantes fundamentales del SI